

Modello ricevitore: TELE System **TS6816 T2HEVC**
 Codice prodotto/articolo: **21005310**
 Ultima versione software disponibile: **1.0.52**

Ecco la procedura per aggiornare il software del decoder **TS6816 T2HEVC** all'ultima versione disponibile, o per ripristinarne la funzionalità in caso di malfunzionamento.


Procedura di aggiornamento via USB

Verificare il codice prodotto/articolo riportato sull'etichetta nera posto sotto al dispositivo e scaricare la versione software adatta all'articolo **21005310**

1. Accertarsi di aver scaricato l'aggiornamento software corretto, dedicato al proprio ricevitore (verificare versione e codice prodotto/articolo) e scompattarlo in caso sia compresso (file tipo ".zip").
2. Verificare che il file dell'aggiornamento software sia denominato *product.abs*, in caso rinominarlo propriamente.
3. Copiare il file *product.abs* nella cartella principale (root directory) di una chiavetta USB formattata in FAT32.



4. A **ricevitore spento** (alimentatore non connesso alla rete elettrica) inserire la suddetta chiavetta nella porta USB dello stesso ricevitore.
5. Accendere il ricevitore (riconnettere l'alimentatore alla rete elettrica) tenendo premuto a fondo il **tasto freccia giù** sul pannello frontale del ricevitore (il tasto centrale), che potrà essere rilasciato solo quando il LED VERDE del ricevitore inizia a lampeggiare.
6. Attendere che esso completi autonomamente l'aggiornamento per poi riavviarsi in automatico e mostrare la schermata di prima installazione; quindi ripetere l'installazione dei canali.



IMPORTANTE! DURANTE L'AGGIORNAMENTO, NON INTERAGIRE CON IL RICEVITORE E I DISPOSITIVI AD ESSO CONNESSI E NON TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE: RISCHIO DI DANNEGGIAMENTO IRREVERSIBILE DEL RICEVITORE!

Nota: per verificare l'effettivo avvenuto aggiornamento, a ricevitore installato consultare il campo "codice principale" dal menu "Strumenti -> Informazioni".

NOTE DI RILASCIO SOFTWARE

2022-09-13 - Versione SW 1.0.52

- Altri miglioramenti nella gestione dei conflitti LCN
- Aggiunta funzione di reset automatico del ricevitore nel caso in cui il database canali risulti corrotto dopo un aggiornamento canali in standby

2022-07-26 - Versione SW 1.0.50

- Migliorate gestione numerazione LCN e funzione aggiornamento canali
- Affinata sincronia sottotitoli televideo
- Aggiunto supporto video XviD per il lettore multimediale USB
- Implementata funzione Time-Shift manuale (detta anche "Pausa TV", si attiva alla pressione del tasto PAUSA del telecomando) in aggiunta al già esistente Time-Shift automatico (sempre in funzione, riparte autonomamente ad ogni cambio canale)
- Aggiunta funzione di reset forzato del ricevitore in determinate condizioni: alla notifica di avvenuto aggiornamento canali, premere per 15 secondi il tasto "freccia su" del pannello frontale del ricevitore (tasto più a destra)

2022-01-24 - Versione SW 0.0.41

- Sistemato rapporto d'aspetto 16:9Full
- Risolto problema audio riscontrato su alcuni particolari canali

2021-09-10 - Versione SW 0.0.38

- Ottimizzazioni per l'aggiornamento canali
- Migliorata sincronia sottotitoli in modalità TimeShift
- Fix richiamo servizi nel menu Lista Canali TV/Radio digitando numero LCN
- Risolti alcuni problemi minori del lettore multimediale USB

2021-05-10 - Versione SW 0.0.34

- Primo rilascio software