Aggiornamento v41 per

- TS8000 T2 HEVC Wi-Fi (Cod. 21005251)
- TS8001 T2 HEVC (Cod. 21005269)

COME INSTALLARE L'AGGIORNAMENTO

1 - Salvare il file oadUSB.bin nella directory principale di una chiavetta USB

2 - Collegare la chiavetta USB al ricevitore TS8000/8001

3 - Accedere al Menu del decoder
Impostazioni > Software > Aggiornamento via USB

4 - Resettare il decoder dal Menu
Impostazioni > Sicurezza > Reset di Fabbrica

ATTENZIONE!

La scelta di un software non corretto può compromettere, anche irreparabilmente, il regolare funzionamento del prodotto. Pertanto, prima di proseguire e procedere all'installazione dei programmi, controllate attentamente il tipo e il modello di prodotto al quale sono destinati.