

Modello ricevitore: TELE System **TS6809 T2HEVC**
 Codice prodotto/articolo: **21005294**
 Ultima versione software disponibile: **1.2.9F**


Ecco la procedura per aggiornare il software del decoder **TS6809 T2HEVC** all'ultima versione disponibile.

Procedura di aggiornamento via USB


Verificare il codice prodotto/articolo riportato sulla confezione, o sull'etichetta nera sotto al dispositivo, e scaricare la versione software adatta all'articolo: **21005294**

Aggiornamento in condizione di normale funzionamento del decoder

1. Accertarsi di aver scaricato l'aggiornamento software corretto, dedicato al proprio ricevitore (verificare versione e codice prodotto/articolo) e scompattarlo in caso sia compresso (file tipo ".zip").
2. Copiare il file dell'aggiornamento software (file con estensione **".bin"**), nella cartella principale (root directory) di una chiavetta USB formattata in FAT32.



3. A **ricevitore acceso in modalità di visione**, inserire la suddetta chiavetta nella porta USB del ricevitore.
4. Accedere al menu "Sistema > Aggiornamento Software > Aggiornamento USB": alla finestra "Upgrade Files" verrà visualizzato il nome del file contenuto nella chiavetta USB. Selezionare il file e premere il tasto OK del telecomando per avviare l'aggiornamento.
5. Attendere che il ricevitore completi autonomamente l'aggiornamento per poi riavviarsi in automatico



IMPORTANTE! DURANTE L'AGGIORNAMENTO, NON INTERAGIRE CON IL RICEVITORE E I DISPOSITIVI AD ESSO CONNESSI E NON TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE: RISCHIO DI DANNEGGIAMENTO IRREVERSIBILE DEL RICEVITORE!

6. Si consiglia di effettuare un reset del decoder dopo l'aggiornamento (MENU > Sistema > Ripristina impostazioni predefinite) e ripetere quindi l'installazione dei canali.

Nota: per verificare l'effettivo avvenuto aggiornamento, a ricevitore installato consultare il campo "Versione SW" dal menu "Sistema > Informazione"

NOTE DI RILASCIO SOFTWARE

2024-01-17 - Versione s/w 1.2.9F:

- Ripristinata sezione PVR del menu Multimedia

2023-06-22 - Versione s/w 1.2.9E:

- Fix della funzione di cambio dinamico tra programmazione nazionale e regionale di RAI3
- Fixing bug minori

2023-04-0304 - Versione s/w 1.2.9D:

- Aggiunta funzione di cambio dinamico tra programmazione nazionale e regionale di RAI3
- Fixing bug minori

2022-10-03 - Versione s/w 1.2.9:

- Migliorata stabilità generale del ricevitore
- Bug fixing
- Migliorata funzione di registrazione