



Passo a Passo para Atualização de Software e Mapas GPS

Para atualizar o seu GPS será necessário efetuar o processo abaixo:

OBS. O GPS já deve ter localizado sinal de satélite pelo menos uma vez.

Para os modelos de GPS TS4310Slim e TS8412Slim é necessário que tenha instalado no seu Windows XP ou inferior o programa Activesync da Microsoft. Para Windows Vista ou Windows 7 é necessário instalar o Windows Mobile da Microsoft.

Através do nosso site <https://telesystem.naviextras.com/shop/portal>

- Registrar-se no site
- Clicar em Downloads
- Baixar o programa Naviextras Toolbox
- Instalar o programa Naviextras Toolbox
- conectar o GPS no seu PC
- ligar o GPS (aparecerá escrito USB storage/USB Connected)
- Iniciar o programa Naviextras Toolbox
- Efetuar o login/senha no Naviextras Toolbox (o mesmo do registro no site)
- Fazer Back Up
- clicar em **Atualizações** e selecionar **Garantia de último mapa** para atualizar a versão de mapa

(caso tenha passado de 30 dias da compra esta opção não estará disponível)

O próprio programa finalizará o processo.

Para qualquer outra eventual dúvida estamos a disposição através do suporte@telesystem.it

Serviço de Atendimento ao Cliente

TELE System Electronic do Brasil

Email - suporte@telesystem.it

Web - www.telesystem.it

Tele System Electronic do Brasil Industria e Comércio Ltda.

Av. Maria Coelho Aguiar, 573 - Cj. 21 – São Paulo - SP - BRASIL - 05805-000 - Tel. 55 (11) 5851-0037 - Fax 55 (11) 5851-0036 - www.telesystem.it

Italia – Brasil – México – Malásia - Polónia

CNPJ 02.082.614/0001-95 - Ins.Estadual 115.301.590.114